

Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques Pôle Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : VALLEE DE L'OUSSE LEMBEYE MONTANER

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------|---|
| Prélèvement | 00210874 | Commune | AURIONS-IDERNES |
| Unité de gestion | 0944 VALLEE DE L'OUSSE LEMBEYE MONTANER | Prélevé le : | mercredi 31 janvier 2024 à 13h40 |
| Installation | UDI 000461 REGION DE CROUSEILLES | par : | CHLOE LAVIRON (LABORATOIRE) |
| Point de surveillance | 0000003128 BOURG DE AURIONS IDRENES | Motif : | Contrôle sanitaire plomb cuivre et nickel |
| Localisation exacte | ECOLE | Type d'eau : | Eau distribuée désinfectée |

Analyse effectuée par : LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES 6401
Type de l'analyse : MTX Code SISE de l'analyse : 00210821 Référence laboratoire : 1053263

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|--|------------------|---------|------------|----------------------------|
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX | | | | |
| Cuivre | 0,0504 mg/L | 2 | 1 | |
| Nickel | 2,56 µg/L | 20 | | |
| Plomb | 10,1 µg/L | 10 | | Valeur hors limites |

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00210874)

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité. Teneur en plomb élevée sur l'eau prélevée avant purge. Sur l'eau prélevée après purge (voir prélèvement n° 210945) il n'y a pas de plomb. Il convient de prévoir le changement des canalisations en plomb et dans l'attente, de recommander aux usagers de laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations.

Signé à Pau le 12 février 2024

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires



Patrick BONILLA